


COMUNE di USSEAUX  
Città Metropolitana di Torino

25 SET 2018

Prot. N. 2474

Tit. .... Classe ..... Fasc. ....



→ ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

→ A TUTTI COLORO CHE HANNO USSEAUX NEL CUORE

Al fine di migliorare immagine, sicurezza e qualità di vita nelle cinque borgate di Usseaux, abbiamo raccolto alcune "segnalazioni" che trasmettiamo all'amministrazione comunale dichiarando sin da ora la nostra disponibilità a partecipare ai lavori che il Comune intenderà attivare, realizzabili con il nostro aiuto in "corvè".

Iniziamo da Usseaux capoluogo, altre "segnalazioni" seguiranno per le altre borgate.

#### 6000 campanili

Mentre ancora sono in corso i lavori, suggeriamo:

- 1 - una maggiore comunicazione puntuale ai proprietari di case interessate dai lavori
- 2 - la messa a norma di recinzioni e cartellonistica delle aree di cantiere (e di deposito)
- 3 - almeno lo sdoppiamento di tutte le acque reflue (bianche e nere) anche per le strade secondarie
- 4 - l'adeguamento di tutti i punti luce pubblici della borgata ad un unico colore (possibilmente anche se a led a luce calda e non fredda)
- 5 - l'adeguamento delle colonne estintori al gelo invernale garantendo che gli scarichi colonna non avvengano nel terreno ma in fognatura e l'adeguamento alle manichette esistenti (raccordi).
- 6 - dato che le griglie raccolta acqua piovana stradale sono passate da trasversali a centrali, esse necessitano di inviti per raccogliere le acque di scorrimento laterali
- 7 - il posizionamento di una griglia raccolta acqua e relativo collettamento al fondo della pavimentazione di via Conte Eugenio Brunetta (verso grande lavatoio/mulino)
- 8 - che, mentre i lavori sono ancora in corso, venga garantito il collegamento a fognatura di tutti i pluviali (anche per le strade secondarie) e verificato che "tutte" le grondaie non scarichino sulle strade
- 9 - di velocizzare la sistemazione dell'arredo urbano nei tratti già pavimentati (panche e cestini per rifiuti possibilmente adeguati all'immagine di "Usseaux vecchio villaggio alpino).
- 10 - di provvedere alla chiusura con tappi a filo pavimento per tutte le tubazioni che fuoriescono.

#### Recinzioni in legno

Sono state in gran parte demolite dalla ditta appaltatrice dello sgombero neve sono in corso (tardivo) di ripristino da parte del Comune. Perché la ditta non ha eseguito le riparazioni? Si è provveduto almeno alla richiesta di risarcimento danni? Per evitare il ripetersi di rotture si propone di installare nei punti di ammassamento e scarico neve delle recinzioni smontabili nel periodo invernale.

#### Murales: Usseaux paese dipinto

Il murales sulla casetta ANAS SR 23 ed il murales al bivio di Usseaux SR23/SP171 sono in grave degrado e da recuperare. Nel murales sulla piazzetta del municipio parte dell'illuminazione è spenta, il tettuccio di copertura è da riparare e mancano le fioriere basse alla sua base.

### Area cassonetti rifiuti

E' stato ripristinato lo steccato, necessita riverniciarlo, resta da posizionare un cartello che indichi i giorni e gli orari di apertura delle aree di raccolta ingombranti. E' da sostituire il cartello ACEA esistente, ormai quasi illeggibile.

### Forno della comunità

La pavimentazione interna del forno in refrattario è da ripristinare. Sono da riparare e sostituire la chiusura bocca forno e lo scarico fumi.

### Punto Museo

Esternamente occorre migliorare l'area antistante l'ingresso.

La porta d'ingresso necessita di manutenzione: pulitura generale ed applicazione di impregnante protettivo. Questo vale anche per le vetrate alte apribili e la finestra laterale.

Internamente occorre mantenerlo sempre in ordine, visibile e con la parte museale e servizi accessibili, garantendo funzionalità alle "dotazioni" della sala.

E' urgente definirne un "gestore" che ne garantisca il mantenimento e le aperture per visite.

### Grande lavatoio della comunità

E' stato riparato il ponticello in legno e coperta con ghiaia la rampa di accesso, opera provvisoria insufficiente se non si provvede al ripristino dell'intercettazione e scarico acque a monte del lavatoio.

### Giochi bimbi

Da mesi un grande e costoso gioco in legno è depositato nel parcheggio zona cimitero: toglie posti macchina e si sta degradando

L'ex casetta telefono pubblico confinante con il parco giochi è in parte rottamata e con pericolosi (per i bimbi) chiodi che fuoriescono.

### Cimitero

E' da sostituire la saracinesca di chiusura acqua laghetto area ceneri.

### Parco pubblico

Manca lo scalino di accesso e bisogna ancora riposizionare l'antico cancello in ferro.

### Campanile

Parte dell'illuminazione è spenta da tempo e l'interno è ingombro da rottami e calcinacci.

### Identità Occitana

La bandiera occitana sul pennone ad ingresso borgata non è stata riposizionata.

### Bacheche e parte della cartellonistica

Sono da rivedere e ripristinare perché sbiadite, danneggiate o degradate.

### Ingresso borgata (La simme)

Il lavatoio necessita di sostituzione della copertura in scandole.

L'aiuola della piazzetta: è stata smantellata a tarda primavera dai volontari, in occasione della messa a dimora dei fiori in borgata, perché diventata impraticabile per la pulizia ed il mantenimento ed è stata provvisoriamente parzialmente riallestita con varietà di fiori; necessita di un intervento strutturale, da concordare con il Comune.

### SP171

Necessità di asfaltatura o almeno copertura buche (competenza Città Metropolitana).

### Luce bivio SR23/SP171

E' quasi sempre spenta (batteria esaurita??).

### Fognatura

Coperture tombini zona salita magazzino comunale divelte da tempo.

### Controllo Territorio

La telecamera posizionata nell'area magazzino non è gestita quindi inutilizzata.

Manca da tempo un servizio di controllo del territorio e del rispetto delle regole (vigile)

### Area di deposito esterno antistante al magazzino comunale

E' il punto più visibile di ingresso borgata, i due striscioni di mascheramento sono molto malandati, e dà una pessima immagine di disordine e abbandono, necessita di una migliore sistemazione strutturale.

### Scuolabus

Finalmente ritornato ad Usseaux necessita di una "manutenzione" alla carrozzeria ed alle scritte.

### Defibrillatore

Ok al suo acquisto e posizionamento nella piazza occorre però una spiegazione che ne indichi le modalità di utilizzo, elenco e telefono delle persone abilitate e un corso di addestramento per altri volontari (ps. Vedi esempi di Fenestrelle e Roure).

### Collettamento acque reflue

Il tombino di raccolta acque della case zona forno/orti è insufficiente al volume di acqua raccolto ed esonda frequentemente

### Barriere architettoniche

La nuova pavimentazione con i suoi frequenti scalini, ha creato ulteriori problemi di percorribilità per i disabili (ed anche per trasporto con carriola), è necessario posizionare una cartellonistica che indichi i percorsi adeguati per i disabili e raccordi per le carriole.

### Sagome caprioli

Sono da riposizionare le sagome caprioli al bivio di Usseaux

### Antincendio

Con le nuove fognature è stata annullata la possibilità di utilizzo per antincendio delle acque del canale Rio di Usseaux.

HANNO RACCOLTO E CONDIVISO QUESTE SEGNALAZIONI PER LA BORGATA DI USSEAUX CAPOLUOGO:

Adriano - Anna - Armanda - Claudio - Cristina - Fiorenzo - Marisa - Noel - Ornella - Paolo -Remo - Renzo - Rita

USSEAUX, 21 Settembre 2018